

## 福井県大野市内9河川の水質について

吉田衛司\*・長谷川康治\*\*・大野の水を考える会

### 水質調査にあたって

大野には、6河川が流れ、その6河川がいずれも九頭竜川に注ぎこんでいる。大野盆地に降る雨が多く、毎年の降水量は、全国平均降水量より1000mlも上回っている。そのため大野盆地全体が天然の水瓶ともなっている。大野の人々のほとんどが、地下水を家庭用ポンプでくみあげ、飲料水として利用している。しかし、九頭竜川流域でも大野より下流の人々は、九頭竜川から、農業用水、飲料水を利用している。このことから、大野市内を流れる河川が汚れれば、下流の市町村に大変迷惑をかけることになる。

さいわい、一部河川を除いて、ほとんどの河川は、ほぼきれいであることが前回の水質調査でわかり、わかったその年から、わりにきれいな川に生息するホタルの観察をはじめ、今年で5年目になる。

今までの4年間は、ホタルは、一部河川改修を行なった所以外の所では、ほぼ同じ時期に発生はじめ、ほぼ同じ時期に観察できなくなる。5年目の今年は、昨年と同じ時期に発生したが、ピーク時の数はいずれの河川も昨年を下回り、昨年とは1週間から10日も早く観察できなくなった。

もっとも、ホタルは、水温20度ぐらいから30度ぐらいがもっとも活動しやすいので、最大の原因是、ほとんどの河川の水温が、30度を超えたためだとは思う。今年は、河川の水量が少ないわりに下水の量は昨年並みであるため、河川の水の浄化がうまくくなされていないので、ホタルの発生する数が少なかったのではないかと思い、大野水蘇生プロジェクトチームの野田さんに相談し、大野の河川の水質調査をすることにした。

水質調査にあたって、どんなことをすればよいのか専門ではないので、「調べる・身近な水」著者・小倉紀雄を参考に、また、河川の環境を測定している福井県の環境保全課の新井さんにも、お聞きした。

そこで、前回と同じく、パックテストをすることにし、新たに、透視度、リン酸イオン、ペーハー(pH水の酸性、中性、アルカリ性を示す指標)を加えて調査した。なお、本来河川はBOD(生物的酸素消費量)を測定するが、パックテストの試薬の中にはなく、採水して5日間しなければ結果がでないので、代用としてCOD(化学的酸素消費量)を用いた。

---

編集者注記：著者の一人・長谷川氏は一昨年故人となられたが、本報告で用いられた1990年の水質データは主に氏の集められたものであり、ここに共著者とした。

\* 〒912 大野市美川町5-30 (大野の水を考える会)

\*\* 〒912 大野市中荒井1丁目905 ( " )




図1 福井県大野市の位置および調査範囲（□内）

なお、水質調査の試薬についての説明も  
つけ加えておく。

#### 1. 透視度計

透視度は、にごりの尺度であり、水中  
の懸濁物質の量と密接な関係をもつ。

#### 2. 水温

水温は、水の素性を示す重要な要素の  
1つであり、微生物やプランクトンの活  
性や溶存酸素の溶解度に、大きな影響を与える。

#### 3. pH (ペーハー)

pHは水の酸性、中性、アルカリ性を示す指標である。

#### 4. 電気伝導度計

電気伝導度（電導度、電導率、導電率とも表現される）は水中の無機イオンの総量を表わす指  
標であり、これは、水の汚れの目安としてしばしば用いられる。

#### 5. 亜硝酸(パックテスト) $\text{NO}_2^-$

水中の亜硝酸イオン( $\text{NO}_2^-$ )はアンモニウムイオン( $\text{NH}_4^+$ )の酸化、または硝酸イオン( $\text{NO}_3^-$ )  
の還元により生成し、有機物の多い汚れた水に多く存在する。

#### 6. アンモニウム( $\text{NH}_4^+$ )

水中のアンモニウムイオン( $\text{NH}_4^+$ )はタンパク質など有機物の分解や、亜硝酸イオン( $\text{NO}_2^-$ )  
の還元によりできる。したがって有機物が多く溶存酸素の少ない汚れた水に多く存在する。

#### 7. リン酸

水中のリン酸イオン( $\text{PO}_4^{3-}$ )は生物体の分解により供給されるが、生活排水や化学肥料など人  
間活動の影響により濃度はふえる。




図2 大野盆地河川図

## 福井県大野市内9河川の水質について

### 8. 化学的酸素消費量(COD)

CODは、水中の酸化されやすい物質(主として有機物)の酸化により消費される酸素量をあらわす。CODの数値は、水中の有機物量の目安となり、それが大きいほど水中に有機物が多くあることを示す。

### 9. 外観と色

人間の感覚により水の状態を判定するので、あいまいであり、それほど正確ではない。しかし、およその状態を知るために重要な手段である。(水の色、にごり、臭いやごみ、泡、油の有無など気づいたことを記入する)

### 10. パックテストでの注意点

パックテストで一番注意しなければならないことは、水質測定の数値は、色で表われてくるので、より多くの人が測定したのでは、誤差が招じやすいという点である。同じ人が、同じ試薬で測定するのが、最良であり、調査・測定する人数は2人ないし、3人ぐらいが、最もよいと思われる。

## 測定結果および考察

1990年と1994年を比べるにあたって、各河川別に比べたほうがよいと思うので、水系別にまとめて比較してみる。

清滝川水系では9ヶ所を測定した。上流から下流に測定する④⑤⑥で、前回測定では、CODは少しづつ上って、友江橋付近で20ppmに達しているのに、④地点から50ppmになり、それが⑥地点まで実に6kmも続いていることがわかった。近くに汚水を流す工場も見あたらず、何らかの異状によって、数値があがったのだろうか。再測定の結果は、3ヶ所とも0ppmであった。前回と比較してほとんど変化していないくほぼきれいな川である。と言うより水量は少ないのに、5年前のデータとほとんどかわらず、むしろ下回ったのは、私が考えるに、2~3年前からの県下一斉のクリーン作戦の成果であると思う。それともう一つは、清滝川はもともと湧水が出る河川で、それが証拠に、上流と下流では、下流の方が水量が多く、今でも湧水が川底から湧いている。したがって下流へ行けば自然に汚水が薄まるのである。

あかね川水系では前回5ヶ所測定に対して、今回7ヶ所測定してみた。前回と同じく中野大橋付近で汚れが高い値を出しが、下流に行くにしたがって、きれいになっていて今回も前回と変化はなかった。ただ、亜硝酸とリン酸イオンが中野橋付近で少し値が高いのは、清龍神社付近から中野大橋付近までは、人家があり、汚水が流れこみ、田犬山付近から、田からの薄まった化学肥料が少量流れこむからではないだろうか。

真名川水系については、今回はじめて5ヶ所測定してみた。真名川は、九頭竜川に流れこむ川の中では最も水量が多く、川幅がひろい川であるが、⑩地点のし尿処理場の排水はpHを除くCOD、アンモニア、亜硝酸、リン酸イオン等はすべて測定不可能の状態になった。パックテストの測定時間は最高で20分かかるが、わずか1~2分で100ppmの色まで変化した。ただし大量の真名川の水

で薄まるので、1.2km下流の土布子橋付近ではほとんど影響は出でていない。現在市は、この老朽施設の全面改修の計画を立てている。

木瓜川水系は、前回7ヶ所に対して、今回は9ヶ所測定した。木瓜川は、善導寺川と同じく市街地を流れる河川であるが、住宅からの汚水が流れるわりに、CODはわずかに下流に行くにしたがって、少しずつ高くなるぐらいの川である。結果は前回とほとんど変化はなく、むしろきれいになっていると思う。もともと木瓜川も下流に行くにしたがって、湧水が川底から出でているので、下流のほうが水量が多く、汚水が薄まるのだろうと考える。それと前にも書いたが、2～3年前からの県下一斉のクリーン作戦の成果もあるように思う。

善導寺川は、前回5ヶ所に対して、9ヶ所を測定した。善導寺川も木瓜川と同じで、市街地を流れる河川である。もともと、湧水が出る川であるが、市街地に接する約3kmは三面張りのコンクリートになっている。③地点の某染色工場から流れ出る汚水を、地下水浸透させないため、20数年前川底をコンクリート張りした。むかしの洗い場の石段が残っているのを見るにつけ、少数の企業だけのために、そこに住む人々の自然との間隔が遠のいていくのは、大変不合理に思えてならない。前回に比べCODは低くなっているが、そのかわり電気電導度の数値は、約5倍になっているのが気にはかかる。今回の測定は前回6月に測定しているのに対し、8月の盆近くに測定しているので、水量が少なく、パックテストの試薬で測定できない、いろいろな不純物がまざって濃度がこくなっているのだろうと思う。色はきたなく臭いが、県の工場排出基準には合格の範囲内である。環境保護の立場から考えれば、もっと基準を厳しくすべきだと思う。企業のために河川はあるのではないと思う。善導寺川も下流に行くにしたがって薄まって、九頭竜川と合流するころにはひどい汚れのままではないのが幸いである。

縁箸川水系では、もともと湧水のわくきれいな川で、現在でも人家や工場が少ないので、前回と今回あまり変化はなかった。


木本東幹線水路は、農業用水が市街地を流れて、九頭竜川と合流するもので、川というより用水である。全水路が、三面、コンクリート張りである。前回は6月に測定して、今回は8月であるが、今回はリン酸イオンの測定を加えたのは、田から薄まった化学肥料が入っていないか調べたかったからである。しかし、想像していたほどの数値ではなく、安心した。木本西幹線水路も、農業用水が、市街地を流れる水路である。東幹線水路と同様コンクリートの三面張りであるが、前回と同じぐらいで、リン酸イオンも少なかった。

日詰川水系は、前回測定していないが、測定することにした。測定してみると、上流の水量がきわめて少なく、たまり水に油が浮かび大変きたなかった。また中流の、ニチコン、ゴルフ練習場付近が一番きたなく、COD、20ppmに加え、電気電導度も高かった。しかし、下流に行くにつれ、薄まっている。

以上、大野を流れる河川の結果だが、調査して、現在は、むかしより少しきたなくなってしまった程度だと思うが、できれば、この状態より、もっときれいにして、子孫に残してやりたいものである。そのため、環境基準をより厳しくする必要があり、大野のし尿処理場は早急に施設の改善にとりくむ必要があると思う。

福井県大野市内9河川の水質について

《資料》



吉田衛司・長谷川康治・大野の水を考える会

1990年 大野盆地 河川調査

大野の水を考える会

No. 1

| 水系    | 採水地       | 採水日時           | 天候  | 水温   | 電気伝導度 | 酸素溶度    | アソニア                | 亜硝酸                 | 観察状況                                  | 判定 |
|-------|-----------|----------------|-----|------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----|
|       |           | 年月日時 分         |     | ℃    | μS/cm | COD ppm | NH <sub>3</sub> ppm | NO <sub>2</sub> ppm |                                       |    |
| 清瀧川   | 1 宝慶寺上    | 89.6.14. 14.12 | はれ  | 19.0 | 73    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水の濁り、臭、色、水量、ゴミ、植物、生物、附着物              |    |
|       | 2 志目木谷    | 15.35          | +   | 18.7 | 98    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水は澄み、水量は中、流れ早い、魚影(ぬいぐ)みゆ。             |    |
|       | 3 木本向原    | 15.55          | +   | 20.1 | 78    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 谷川、流れ早く、草の付く流れれる。                     |    |
|       | 4 上庄中学校前  | 16.24          | +   | 22.0 | 73    | 2       | 0.5                 | 0.02                | 水は少しひどい、この下で農業用水大量流入。                 |    |
|       | 5 吉村橋     | 16.42          | +   | 20.0 | 69    | 3       | 0.5                 | 0.02                | 水少しひどい、水量多し、两岸草木生え。                   |    |
|       | 6 七間駄東大橋  | 89.6.25. 11.50 | <むし | 21.5 | 85    | 3       | 0.5                 | 0.02                | 水量まだ、田のゴミに流れれる。                       |    |
|       | 7 友江橋     | 89.6.14. 17.03 | はれ  | 21.5 | 65    | 20      | 0.7                 | 0.05                | 水少しひどい、水量多し、ゴミに目立つ。                   |    |
|       | 8 新在家橋    | 17.17          | +   | 20.0 | 80    | 2       | 0.5                 | 0.02                | 水大分いいになる、水量にずっとふえている。                 |    |
|       | 9 阿波川合流点  | 89.6.21. 18.20 | +   | 20.2 | 94    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水口潛んでいた、水量がぐんとふえる、湯けむり帯が生じる。          |    |
| 木瓜川系  | 1 明治公園下   | 89.6.15. 19.40 | <むし | 18.0 | 64.1  | 0       | 0.5                 | 0.02                | 湯けむりの水口潛む、水量少く草が生え、魚影見ゆ。              |    |
|       | 2 幸橋      | 18.25          | +   | 19.5 | 63.5  | 2       | 0.5                 | 0.02                | 農業用水流入し、水や湯も、水量多く流れ早い。                |    |
|       | 3 七間交叉点   | 8.24           | +   | 19.4 | 98.0  | 2       | 0.5                 | 0.03                | 水や湯も、水量多い、草・ゴミに目立つ。                   |    |
|       | 4 同道交叉点   | 9.05           | +   | 19.6 | 103.1 | 4       | 0.5                 | 0.03                | 水や湯も水多くなっている感じ、ゴミ少し。                  |    |
|       | 5 善導寺川合流点 | 89.6.21. 19.50 | はれ  | 18.7 | 94.0  | 4       | 0.5                 | 0.03                | 水濁り湯水非常に多し、水草が少し、魚が実によくね。             |    |
|       | 6 三番森中野橋  | 89.6.14. 19.31 | +   | 20.1 | 91.2  | 4       | 0.8                 | 0.04                | 水濁り(すみどり)、水太く(ぬづかしく)、魚(魚)が少ない。        |    |
|       | 7 中津川橋    | 89.6.21. 18.20 | +   | 21.2 | 91.1  | 5       | 1.0                 | 0.03                | 水量多く中野橋より潜む、田草がよく育てられる。               |    |
| 善導寺川系 | 1 弥生公園北   | 89.6.15. 6.55  | 小雨  | 19.5 | 102   | 4       | 0.5                 | 0.02                | 水少し、潜んでほいろが、ゴミ、草多し                    |    |
|       | 2 大和町     | 7.25           | <むし | 19.2 | 103   | 4       | 0.5                 | 0.05                | 水量少く、剛(ごう)に潜んでみたら、流れ早い、流量(りょうりゅう)が流れ。 |    |
|       | 3 菓子工場排水  | 8.43           | +   | 17.3 | 111   | 75      | 2.0                 | 0.05                | 薄赤茶、化官更、電線及作動ケーブル、ケーブル                |    |
|       | 4 佛町      | 8.02           | +   | 17.2 | 111   | 10      | 1.0                 | 0.10                | 湯けむり油薄く、一雨下で門前町工場排水もまよひ。              |    |
|       | 5 国鉄交叉点   | 89.6.21. 8.15  | +   | 20.3 | 102   | 5       | 1.0                 | 0.05                | 水多く中野橋より潜む、田草がよく育てられる。                |    |

1990年 大野盆地 河川調査

大野盆地地下水研究グループ

No. 2

| 水系      | 採水地        | 採水日時           | 天候  | 水温   | 電気伝導度 | 酸素溶度    | アソニア                | 亜硝酸                 | 観察状況                                  | 判定 |
|---------|------------|----------------|-----|------|-------|---------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|----|
|         |            | 年月日時 分         |     | ℃    | μS/cm | COD ppm | NH <sub>3</sub> ppm | NO <sub>2</sub> ppm |                                       |    |
| 木本東幹線木路 | 1 複        | 89.6.22. 6.40  | はれ  | 15.1 | 77    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水清し、水勢極めて早し、コンクリート三面張り、幅1.2m。         |    |
|         | 2 萩子と光園横   | 7.03           | +   | 16.4 | 83    | 3       | 0.5                 | 0.02                | 水はきれい、流れ早い。                           |    |
|         | 3 大楼ババ交差点  | 7.20           | +   | 16.4 | 84    | 3       | 0.5                 | 0.02                | 水ナシ湯ナシ? 水量多し。                         |    |
| 木本西幹線木路 | 1 干廻 上     | 89.6.22. 6.28  | はれ  | 15.7 | 81.5  | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水がきれいに潜り、水勢すこぶる早し、コンクリート三面張り。         |    |
|         | 2 工場排水     | 6.05           | +   | 16.5 | 132   | 10      | 1.0                 | 0.10                | あわせた サビ色がつく。                          |    |
|         | 3 右近次郎     | 5.50           | +   | 15.5 | 86    | 7       | 1.0                 | 0.05                | 水潜む、水勢早し 川幅1.2m。                      |    |
|         | 4 義理神社前    | 89.6.14. 12.00 | はれ  | 21.4 | 95    | 5       | 0.5                 | 0.02                | 水潜む 水深20cm 田へ草が流れれる。                  |    |
| 鶴川水系    | 1 阿難祖      | 89.6.14. 12.43 | はれ  | 23.9 | 78.5  | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水たひひ少し、コンクリート三面張り、山辺、水刀さわい。           |    |
|         | 2 あわせ橋     | 12.14.02       | +   | 19.1 | 86.4  | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水少し、ゴミなし、草木生え水量多し、川幅1.2m。             |    |
|         | 3 清瀧神社前    | 6.14. 10.50    | +   | 22.4 | 114   | 5       | 0.7                 | 0.05                | 水満り、水量多し、せきだれあり、壁折れ柱(いせきばしら)水の滲む。     |    |
|         | 4 中野大橋     | 6.21. 15.28    | +   | 20.7 | 97.2  | 20      | 1.0                 | 0.05                | 水少し潜む(川底) 水量多く流れ早い、CODが高め。            |    |
|         | 5 西市橋      | 6.21. 15.35    | +   | 21.3 | 98.0  | 10      | 0.8                 | 0.04                | 水濁り、ゴミも多い。中野大橋から川へ草木生え、丁寧に三層(さんそう)玄合。 |    |
| 緑橋川系    | 1 吉野町      | 89.6.25. 12.08 | <むし | 21.6 | 88    | 3       | 0.5                 | 0.02                | 水口透明、流れはおらず済む、川幅2m、コンクリート三面張り。        |    |
|         | 2 有明町      | 12.15          | +   | 21.5 | 87    | 0       | 0.5                 | 0.02                | 水口透明、川底がよく見え、清掃(せいそう)0.25m、水深25cm。    |    |
|         | 3 中荒井町     | 11.28          | +   | 21.5 | 89    | 3       | 0.7                 | 0.05                | 水や湯も、水量多く流れ早い、水深30-40cm、川幅2m。         |    |
|         | 4 陽明町信金横   | 9.25           | +   | 21.1 | 76    | 3       | 0.5                 | 0.05                | 水濁り、水量多く流れ早いし、水深35cm、川幅3.5m、川底3m。     |    |
|         | 5 緑谷寺保育園下  | 10.30          | +   | 22.0 | 91    | 5       | 0.7                 | 0.05                | 水口透明、水量多く流れ早いし、川底35cm、川幅3.5m、川底3m。    |    |
|         | 6 合同亭合下    | 9.45           | +   | 21.2 | 94.1  | 5       | 0.5                 | 0.02                | 水や湯も、水量多く流れ早いし、川幅25cm、水深25cm。         |    |
|         | 7 中津川入口    | 89.6.21. 19.35 | はれ  | 20.8 | 147   | 5       | 0.7                 | 0.05                | 水利合(せきあ)工、水量多し。                       |    |
|         | 8 東大路道路交差点 | 19.03          | +   | 20.1 | 98.1  | 3       | 0.5                 | 0.05                | 水濁り、水量多く流れ早いし、水深50cm、川幅5m、水深5m。       |    |

## 福井県大野市内9河川の水質について

1990年 大野市街用水調査 No. 3

| 水系    | 採水地          | 採水日時             | 天候    | 水温   | 電導度   | 化学的酸素消費量 | アンモニア | 亞硝酸  | NO <sub>2</sub> ppm        | 観察状況                         |    | 判定    |         |                     |
|-------|--------------|------------------|-------|------|-------|----------|-------|------|----------------------------|------------------------------|----|-------|---------|---------------------|
|       |              |                  |       |      |       |          |       |      |                            | 年月日 時分                       | C° | μS/cm | COD ppm | NH <sub>3</sub> ppm |
| 新堀川   | 1 稲山K.K.前    | 昭和61.6.14. 12.19 | はれ    | 22.1 | 73    | 5        | 0.5   | 0.02 | 水少(濁り)、水量多く、流れ早し、ゴミ少しがれ。   |                              |    |       |         |                     |
|       | 2 菊小の西側角     | 昭和61.6.15. 5.40  | 、     | 15.6 | 97    | 3        | 0.5   | 0.02 | 水量多し、セダ漏り、田の草やゴミに漏れ。       |                              |    |       |         |                     |
|       | 3 いとよ町交又点    | 昭和61.6.14. 11.50 | 、     | 22.7 | 103   | 7        | 0.8   | 0.04 | 水は澄明、しかし水量少く、流れ早い、ゴミは少しがれ。 |                              |    |       |         |                     |
|       | 4 美景保育園横     | 、                | 11.20 | 、    | 22.0  | 103      | 5     | 0.8  | 0.05                       | 水は濁り、セダでよどむ、脇の灌木が濁り、水量多い。    |    |       |         |                     |
|       | 5 新堀川        | 、                | 10.20 | 、    | 19.8  | 147      | 8     | 1.0  | 0.10                       | 水は濁り、ゴミが多い、油もとすみに浮く、セダで水に付く。 |    |       |         |                     |
|       |              |                  |       |      |       |          |       |      |                            | :                            |    |       |         |                     |
| 市街地用水 | 1 いぶし城前信金前   | 昭和61.6.15. 5.40  | 小雨    | 15.6 | 110   | 5        | 0.8   | 0.04 | 水少(濁り)、田の草流れら、水量早し。        |                              |    |       |         |                     |
|       | 2 春日ハニーハ前    | 、                | 7.09  | くもり  | 17.2  | 104      | 8     | 1.0  | 0.08                       | 黄色くあわ立てて見える。                 |    |       |         |                     |
|       | 3 春日下(蒲田木店横) | 昭和61.6.22. 7.55  | はれ    | 18.0 | 100   | 5        | 1.0   | 0.05 | 水少(濁り)、ゴミはなし。              |                              |    |       |         |                     |
|       | 4 橋町島西野店横    | 昭和61.6.27. 17.10 | 、     | 21.0 | 98.2  | 5        | 1.0   | 0.05 | 水は澄んでいる。ゴミ少しがれ。            |                              |    |       |         |                     |
|       | 5 橋町太子堂北     | 昭和61.6.25. 15.09 | はれ    | 20.9 | 113   | 3        | 1.0   | 0.10 | 水は濁り、水量多し。                 |                              |    |       |         |                     |
|       | 6 三番上        | 、                | 14.52 | 、    | 21.6  | 98       | 5     | 1.0  | 0.08                       | 水は濁り、水は澄んでいる。                |    |       |         |                     |
|       | 7 二番上        | 、                | 14.43 | 、    | 21.3  | 132      | 5     | 1.5  | 0.08                       | 水量が交りがある。水やや濁る、臭いが少しがれ。      |    |       |         |                     |
|       | 8 一番上        | 、                | 14.22 | 、    | 21.0  | 110      | 5     | 1.5  | 0.08                       | 水はなし、底に沈んでいる。                |    |       |         |                     |
| 市街地用水 | 七間三番交叉点      | 昭和61.6.22. 10.44 | はれ    | 19.6 | 104.5 | 5        | 1.0   | 0.05 | 水量少、ゴミはなし。                 |                              |    |       |         |                     |
|       | 2 美川町木瓜西     | 6.15. 9.40       | くもり   | 17.4 | 103   | 5        | 0.5   | 0.02 | 水は濁り、水量少し。                 |                              |    |       |         |                     |
| 市街地用水 | 寺町下(浮島寺前)    | 昭和61.6.22. 8.12  | はれ    | 17.3 | 108   | 5        | 1.5   | 0.08 | 水量少く、色が澄明、ゴミ。              |                              |    |       |         |                     |
|       | 2 四番下        | 、                | 8.49  | 、    | 17.0  | 123      | 8     | 2.0  | 0.20                       | 水は濁り、水量少く、岸辺のゴミを多くしている。      |    |       |         |                     |
|       | 3 三番下        | 、                | 9.26  | 、    | 19.1  | 195      | 15    | 2.0  | 0.15                       | におい、水は澄明度があら。ゴミなし。           |    |       |         |                     |
|       | 4 二番下        | 、                | 9.47  | 、    | 17.2  | 137      | 10    | 1.0  | 0.10                       | おとづれのくずが流れ。                  |    |       |         |                     |
|       | 5 一番下        | 昭和61.6.21. 15.18 | はれ    | 20.7 | 146   | 8        | 1.0   | 0.10 | 湯けなへた、水量少く、ゴミ少しがれ。         |                              |    |       |         |                     |
|       | 6 隆明島田橋跡水    | 昭和61.6.15. 9.20  | くもり   | 17.8 | 161   | 10       | 2.0   | 0.20 | 黄色く泡立つ、さばいで見える。            |                              |    |       |         |                     |
|       | 7 下野左林葉原     | 昭和61.6.25. 10.50 | 、     | 20.5 | 137   | 5        | 1.5   | 0.08 | 流れ早し、水深15cm、水は弱々としている。     |                              |    |       |         |                     |
|       | 8 下野野行T西     | 、                | 11.10 | 、    | 19.9  | 148      | 10    | 2.0  | 0.20                       | 濁り、色、臭い。                     |    |       |         |                     |

1994年 大野盆地 河川水質調査 (No.1)

大野盆地地下水研究グループ 吉田衛司

| 水系          | 採水地        | 採水日時 | 水温   | 電導度   | パックテスト |       |       |                 | 透視度             | 河川状況            |  |    |                   |
|-------------|------------|------|------|-------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----|-------------------|
|             |            |      |      |       | C°     | us/cm | COD   | NH <sub>4</sub> | NO <sub>2</sub> | PO <sub>4</sub> | pH   | cm | 河川構造・水量・植生・生物・ゴミ等 |
| 清瀧川水系       | 94.8.P 晴   |      |      |       |        |       |       |                 |                 |                 |  |    |                   |
| 1 宝慶寺上      | 昭和61.4.00  | ”    | 20.6 | 84.1  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.2             | >130            | 護岸石積、水量少、澄清、川岸にカヤやヤナギ                      |    |                   |
| 2 志木木谷      | 昭和61.4.30  | ”    | 19.0 | 91.4  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | >130            | コンクリート三面ぱり、水の流れ速し、水車が回っている                 |    |                   |
| 3 木本向原橋     | 昭和61.5.00  | ”    | 23.8 | 83.2  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 130             | コンクリート護岸、底は草で覆われ、橋の下流から水は地下に落ちる。岸は根の手て。    |    |                   |
| 4 上庄中学校横橋   | 昭和61.5.30  | ”    | 25.1 | 76.8  | 50     | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.0             | 105             | 岸より農業排水流入、船の下流、川底にコンクリートブロック。上手は蘆木が茂る。     |    |                   |
| 5 吉村橋       | 昭和61.5.50  | ”    | 24.0 | 66.4  | 50     | 0     | 0.02  | 0.2             | 8.0             | 105             | 蘆木茂り水量多し。CODの値ここでも高い。                      |    |                   |
| 6 七間駅東大橋    | 昭和61.6.00  | ”    | 24.1 | 68.8  | 50     | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 100             | 蘆木、草多し。計画下流より3本の庄内用水が引かれ、東より農業排水流入         |    |                   |
| 7 友江橋       | 昭和61.6.10  | ”    | 24.7 | 70.2  | 20     | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 100             | 護岸は石積みコンクリートで固め。より下流は距離で覆われる。ゴミ、田の浮き草目立つ。  |    |                   |
| 8 新在家橋      | 昭和61.6.25  | ”    | 23.6 | 88.5  | 10     | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.0             | 100             | 水量増える。この橋下流より藻水が増えるが、今は農業排水の流入が目立つ。田の浮草多い。 |    |                   |
| 9 あかね川合流点   | 昭和61.6.40  | 夕立   | 23.0 | 96.4  | 5      | 0     | 0.02  | 0.5             | 7.5             | 95              | 水量多くやや濁る。サギが飛ぶ。ビニールゴム底つく。タカ立てて虹がた。         |    |                   |
| あかね川水系      |            |      |      |       |        |       |       |                 |                 |                 |  |    |                   |
| 10 阿難祖山麓    | 昭和61.3.15  | 晴    | 30.0 | 91.4  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 9.5             | 120             | 山中から見事な三面張りで人工的。縦少なくPHが異常に高い。下流はカラカラ。      |    |                   |
| 11 上あかね橋    | 昭和61.3.50  | ”    | 27.5 | 118.4 | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.0             | 85              | 粘土土、草がある。水量少ない。サンゴーがいた。この上て集落排水流入。         |    |                   |
| 12 あかね橋(大校) | 昭和61.4.20  | ”    | 30.0 | 107.4 | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 110             | 水量少し増え両岸葦。ゴミ目立ち、サギが飛ぶ。                     |    |                   |
| 13 清竜神社前    | 昭和61.4.40  | ”    | 28.0 | 138.9 | 0      | 0     | 0.05  | 0.2             | 7.0             | 100             | 堰で水よどむ。ための一つが近く。清竜地区の人が世話をしだす。             |    |                   |
| 14 中野大橋     | 昭和61.5.10  | ”    | 24.0 | 157.1 | 0      | 0     | 0.10  | 0.5             | 8.0             | 115             | 庄内川の生活排水で水質汚染。そのわりに透明度は高い。龜山下から湧水が多くなるせい?  |    |                   |
| 15 西市橋      | 昭和61.5.20  | ”    | 28.3 | 150.8 | 0      | 0     | 0.10  | 0.2             | 8.5             | 80              | 水よどみ田の浮草流れる。サギ多し。                          |    |                   |
| 16 木爪川合流点   | 昭和61.2.00  | 暁    | 23.5 | 133.9 | 0      | 0     | 0.05  | 0.2             | 7.0             | 104             | 水量多く川底に湧水特有の水草生える。                         |    |                   |
| 真名川水系       |            |      |      |       |        |       |       |                 |                 |                 |  |    |                   |
| 17 掘兼       | 昭和61.10.00 | 晴    | 23.4 | 81.9  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 8.5             | 83              | 透明感がない。18日の雷雨の余波か水は濁る。                     |    |                   |
| 18 八千代橋     | 昭和61.1035  | ”    | 23.9 | 99.9  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 90              | 川の流れ緩やか。少し水量が少ない。中洲に蘆木                     |    |                   |
| 19 富田大橋     | 昭和61.4.15  | ”    | 26.7 | 92.3  | 0      | 0     | 0.02  | 0.2             | 7.5             | 70              | 水量少なく、川の流れはない。                             |    |                   |
| 20 尿処理場下    | 昭和61.4.45  | ”    | 18.4 | 1035  | <100   | <10   | <1.00 | <10             | 7.0             | 20              | 排水はムラサキ色。臭いきつい。                            |    |                   |
| 21 土布子橋     | 昭和61.3.22  | ”    | 23.7 | 113.1 | 0      | 0     | 0.05  | 0.2             | 7.5             | 76              | あかね・木爪・清瀧川の合流点。水は濁る。                       |    |                   |

註 (No.4, 5, 6) の COD の数値は、2度目の調査では正常値になっていた。

吉田衛司・長谷川康治・大野の水を考える会

1994年 大野盆地河川水質調査 (NO.2)

大野盆地地下水研究グループ

吉田衛司

| 水系             | 採水点     | 採取日 | 水温   | 電導度   | パックテスト |                 |                 |                 |       | 透視度 | 河川状況                       |
|----------------|---------|-----|------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-----|----------------------------|
| 採水地点           |         |     | C°   | us/cm | COD    | NH <sub>4</sub> | NO <sub>2</sub> | PO <sub>4</sub> | PH    | cm  | 河川構造・水量・植生・生物・ゴミ等          |
| 木下川水系          | 94.8    |     |      |       | 化学需氧量  | アソニウム           | 亜硝酸イオン          | リンイオン           | 酸アルカリ |     | (20日の測定は前前日の雷雨で河川の水濁る。)    |
| 22 源流の沢 東      | 20 1055 | 晴   | 25.9 | 94.3  | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 9.0   | 106 | 両岸は土、ショウブ、灌木で自然のまま、流れは緩い。  |
| 23 明治公園 横      | 20 1110 | "   | 24.7 | 108.0 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 53  | バイパスを越えると、コンクリートの護岸。ドロで濁る。 |
| 24 弥生橋 (庄内川)   | 20 1123 | "   | 25.7 | 111.7 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 8.5   | 52  | コンクリート護岸、農業用水が入り水量が増える。    |
| 25 七間(福井橋) 東   | 20 4.00 | "   | 24.9 | 108.3 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 26  | 流れ早し。濁りひどく川底は見えない。         |
| 26 国道(国文堂東)    | 20 3.10 | "   | 24.5 | 117.6 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 79  | 水量多く流れも速い。汚いが川底は見える。       |
| 27 善導寺川合流点     | 20 3.00 | "   | 23.6 | 141.5 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 35  | 川岸は土手、水量は多いが汚い。ウグイがいる。     |
| 28 勝山線中野大橋     | 17 6.30 | "   | 23.5 | 136.5 | 0      | 0.5             | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 83  | 水量は多いが濁った感じ。               |
| 29 中津川橋        | 17 5.35 | "   | 23.0 | 138.2 | 0      | 0.5             | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 110 | 川はコンクリート護岸一直線の改修、流れ速く水量多く。 |
| 30 あかね川合流点     | 20 2.00 | 曇   | 23.5 | 133.9 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 104 | 水量は多いが汚い。                  |
| 善導寺川水系         |         |     |      |       |        |                 |                 |                 |       |     |                            |
| 31 弥生公園(庄内川)   | 20 1145 | 晴   | 26.5 | 102.4 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 43  | 三面張水濁り流れは速い。               |
| 32 六間交点(板甚川)   | 20 1200 | "   | 25.8 | 113.6 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 37  | 三面張川藻が生えている。水濁る。           |
| 33 染色工場排水      | 20 1215 | "   | 25.4 | 597.7 | 20     | 10              | 0.20            | 1.0             | 7.0   | 4   | アワガ立ち臭う。色は薄い赤色。            |
| 34 中荒井2丁目(庄内川) | 20 3.35 | "   | 25.6 | 114.1 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.5   | 23  | 三面張水濁り流れは早い。藻発生せず川底見切れ。    |
| 35 国道新栄橋       | 20 3.15 | "   | 23.6 | 130.3 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 27  | 三面張水量多し。汚いが藻発生し川底見切れ。      |
| 36 島田橋(三輪林)    | 20 2.45 | 曇   | 24.8 | 144.7 | 0.5    | 0.5             | 0.10            | 0.2             | 8.0   | 35  | 黄土色の排水善導事川に落ちる。アワだつ。       |
| 37 誓念寺東        | 20 3.46 | 晴   | 23.5 | 161.6 | 0      | 0.5             | 0.02            | 0.2             | 7.5   | 20  | 汚いが水量は多く流れも早い。             |
| 38 下庄公民館前      | 20 2.30 | 曇   | 24.5 | 125.8 | 5      | 0.5             | 0.10            | 0.2             | 7.0   | 36  | 水量は多いが水は濁って汚くゴミも多い。        |
| 39 国鉄ガード交点     | 20 2.15 | 曇   | 24.4 | 126.7 | 5      | 0.5             | 0.10            | 0.5             | 7.5   | 27  | 汚い。水は濁り細かいゴミが水面に浮いて眺め。     |
| 糸引川水系          |         |     |      |       |        |                 |                 |                 |       |     |                            |
| 41 合同庁舎下       | 17 6.20 | 晴   | 25.9 | 91.5  | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 120 | 三面張水路、流れ速く見た目はきれいに写る。      |
| 42 中津川神社東      | 17 5.50 | "   | 23.1 | 119.8 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 110 | 水量多く湧水がある。庄内川源頭付近。         |
| 43 あかね川合流点     | 17 6.05 | "   | 23.3 | 119.8 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0   | 120 | 湧水特有の水草繁茂し水量も豊。ゴミで詰まつ。     |

1994年 大野盆地河川水質調査 (NO.3)

大野盆地地下水研究グループ

吉田衛司

| 水系           | 採水点     | 採取日 | 水温   | 電導度   | パックテスト |                 |                 |                 |     | 透視度 | 河川状況                               |
|--------------|---------|-----|------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|------------------------------------|
| 採水地点         |         |     | C°   | us/cm | COD    | NA <sub>4</sub> | NO <sub>2</sub> | PO <sub>4</sub> | PH  | cm  | 河川構造・水量・植生・生物・ゴミ等                  |
| 木本東幹線水路      | 94.8    |     |      |       |        |                 |                 |                 |     |     | この水路は全部コンクリート三面張り                  |
| 43 櫻         | 27 5.57 | 晴   | 20.9 | 116.2 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 84  | 水量は少ないが流れは早く、生物植物は見えず。             |
| 44 和光園前      | 27 6.15 | "   | 20.2 | 116.4 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 99  | "                                  |
| 45 大桜バス交点    | 27 6.30 | "   | 20.5 | 108.2 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 63  | 流れが速く砂・泥が混じり川底は見えない。               |
| 46 稲山KK前     | 27 6.45 | "   | 20.8 | 114.4 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 75  | 流れが速く水量は少なく、川底は見える。                |
| 木本西幹線水路      |         |     |      |       |        |                 |                 |                 |     |     | この水路も全域三面張り                        |
| 47 木本新田西     | 27 7.30 | "   | 20.5 | 102.9 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 79  | 水量多く流れ早し、田の浮草が多く流れる。               |
| 48 南春日野上     | 27 7.00 | "   | 20.6 | 113.7 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 20  | 農作業でドロ水が流れる。水量少なく流れ早し。             |
| 49 右近次郎(深瀬川) | 27 7.15 | "   | 20.2 | 118.1 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 80  | 流れ大変早く水量は少い。浮草が多い。                 |
| 50 篠座神社前     | 27 7.30 | "   | 21.4 | 121.6 | 0      | 0               | 0.05            | 0.2             | 7.0 | 76  | "                                  |
| 猪島下掘東中用水系    |         |     |      |       |        |                 |                 |                 |     |     |                                    |
| 51 大桜バス交点    | 27 7.40 | "   | 21.5 | 109.9 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 64  | コンクリート三面張り、流れ速、水量少、川底見えず。          |
| 52 上明治交差点    | 27 8.05 | "   | 22.2 | 109.9 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 64  | 流れ速く川底みえる。すぐ横にイネがみのる。              |
| 53 下掘用水(桂川)  | 27 7.55 | "   | 21.8 | 111.5 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 70  | 渓地は石張りだが、すぐ下から自然の川、水量は少なく緑色が生えている。 |
| 54 国時用水(深瀬川) | 27 8.25 | "   | 24.6 | 104.7 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 63  | 三面張り用水、流れ早し。                       |
| 55 童子丸用水(桂川) | 27 8.35 | "   | 22.2 | 113.7 | 0      | 0               | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 78  | 三面張り、流れ緩く水量すくなし                    |
| 曰吉川水系        |         |     |      |       |        |                 |                 |                 |     |     |                                    |
| 56 上丁山麓      | 27 8.55 | "   | 30.6 | 251.0 | 20     | 0               | 0.02            | 10 >            | 8.5 | 5   | 流れはなくたまり水の状態。油がうき薙が生る。             |
| 57 新国道交差点    | 27 9.20 | "   | 25.7 | 188.9 | 10     | 0.5             | 0.1             | 0.5             | 7.0 | 25  | 水量少なく白く濁る。少し流れる状態。                 |
| 58 乾側小学校川橋   | 27 9.35 | "   | 27.2 | 181.3 | 0      | 0.5             | 0.02            | 0.5             | 7.5 | 36  | 川幅は広くなるが水量少なく、川底が見える。              |
| 59 広域農道の交点   | 27 9.50 | "   | 28.1 | 179.6 | 0      | 0.5             | 0.02            | 0.2             | 7.0 | 40  | 川の中洲に藻がはえ、水量少なく浮草が生る。              |
| 60 あかね川合流点   | 27 10.5 | "   | 28.0 | 214.8 | 5      | 0.5             | 0.02            | 0.2             | 7.5 | 50  | 水は濁り川底は見えず。ゴイギ1羽灌木に止る。             |
| 61 ニコニコ西側用水  | 27 9.10 | "   | 25.4 | 211.1 | 20     | 0.5             | 0.05            | 0.5             | 7.0 | 27  | 白く濁って川底見えず、水量少なく流れ緩やか              |